ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale
Corso Trieste, 27 - 70126 Bari
Tel. 080 5460 111
Fax 080 5460 150
C.F. e P.I. 05830420724
Internet: www.arpa.puglia.it

Direzione Scientifica

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari
Tel. 080 5460 201
E-mail: ds@arpa.puglia.it

ARPA PUGLIA
Unica AOO
Protocollo 0060585 del 24/10/2013
UOR: CC.DG - BAN
SOLE
T. CITS
0060585 241013

A **Coop. Pescatori "Il Delfino"**
Atn. Presidente Giovanni De Matteis
via della Repubblica, 5
73029 Vernole (LE)

c.p.c. **Direttore DAP Lecce**
ARPA Puglia
SEDE

***Oggetto*: Procedure Società Trans Adriatic Pipeline (TAP). Richiesta informazioni. Riscontro di ARPA Puglia alla Vostra del 15/10/2013.**

A riscontro della Vostra in oggetto, si comunica che la posizione di questa Agenzia sugli argomenti specifici è rimasta la stessa di cui alla nota ARPA Puglia prot. n. 21007 del 05/04/2013 (allegata in copia), ed è stata ulteriormente ribadita.

Distinti Saluti,

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott. Massimo Blonda)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giorgio Assennato)

Il Dirigente dell'U.O.C. "Ambienti Naturali"
(Dott. Vito Perrino)

Il Dirigente Ambientale
(Dott. Nicola Ungaro)

ARPA PUGLIA

ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale
Corso Trieste, 27 - 70126 Bari
Tel. 080 5460 111
Fax 080 5460 150
C.F. e P.I. 05830420724
Internet: www.arpa.puglia.it

Direzione Scientifica

Corso Trieste, 27 - 70126 Bari
Tel. 080 5460 201
E-mail: ds@arpa.puglia.it

A **Coop. Pescatori "Il Delfino"**
Att. Presidente Giovanni De Matteis
via della Repubblica, 5
73029 Vernole (LE)

e.p.c. **Direttore DAP Lecce**
ARPA Puglia
SEDE

***Oggetto*: Richiesta ispezione/controllo tratto di mare San Cataldo-Alimini, Loc. San Basilio – San Foca. Riscontro di ARPA Puglia alla Vostra del 23/03/2013.**

In merito alla specifica richiesta di cui alla Vostra in oggetto, si comunica che, data la presunta tipologia di perturbazione ambientale (eventuale trivellazione o carotaggio dei fondali), non è possibile il rilievo di eventuali danni, poiché i punti di carotaggio vengono spesso naturalmente e velocemente ricoperti di sedimento, diventando pressoché impossibile la verifica.

Pur tuttavia preme rimarcare che la problematica relativa alle attività svolte dalla Società TAP per la caratterizzazione dei fondali è stata già oggetto di attenzione da parte di questa Agenzia, la quale ha trasmesso alle Autorità competenti una informativa circa la regolarità delle procedure utilizzate dalla stessa citata Società.

Distinti Saluti,

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott. Massimo Blonda)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giorgio Assennato)

Il Dirigente dell'U.O.C. "Ambienti Naturali"
(Dott. Vito Perrino)

Il Dirigente Ambientale
(Dott. Nicola Ungaro)